

## **Șină ruptă între Sihlea și Râmnicu Sărat. Întârzieri ale trenurilor de călători pe Magistrala 500**

**23 octombrie 2020**

**O șină ruptă în trei locuri între stațiile Sihlea și Râmnicu Sărat provoacă la această oră mari întârzieri ale trenurilor de călători pe Magistrala 500.**



Din primele informații primite de Club Feroviar, avariile la infrastructura feroviară, în linie curentă, în zona Boboc, ar fi fost provocate de un tren de marfă cu probleme la aparatul de rulare.

Trenurile de călători care circulă pe relația București Suceava/Iași au întârzieri mai mari de o oră. La această oră nu se știe când va fi posibilă reluarea circulației.

### **Șină ruptă pe Magistrala 500. Două trenuri de călători, afectate**

“Personalul feroviar intervine pentru consolidarea șinei, în zona km 165+090, pe fir 1 Râmnicu Sărat – Sihlea. La această oră, două trenuri de călători sunt staționate temporar: IR 1750 în Sihlea și IR 1655 în Râmnicu Sărat. Cauza: temperaturi scăzute”, a transmis Oana Brânzan, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

**Sursa: Club Feroviar**